




Geluidsmeter

VOS-10013





Onderdelen

1. Microfoon met anti-ruiskap
2. Display
3. AAN/UIT knop
4. Knop voor snelle of trage meting
5. Instelknop voor bereik
6. Holdknop

ALGEMEEN

Compacte maar veelzijdige geluidssterktemeter.
Eenvoudig in gebruik en dankzij de stevige uitvoering garant voor vele jaren gebruik.

Lees de volgende aanwijzingen goed door, bewaar deze handleiding in de opbergkoffer van de meter.

GEBRUIK

Verwijder het klepje van het batterijcompartiment aan de achterzijde van het apparaat. Plaats 4 AA batterijen (niet inbegrepen) en sluit het compartiment.

Zet het apparaat aan met de AAN/UIT knop (3).

Stel met knop 4 in of er een kortstondige geluidsmeting moet worden verricht of een lange. Een lange meting geeft een nauwkeuriger resultaat maar is niet altijd mogelijk.

Stel met knop 5 het frequentiebereik in: knop naar links voor een bereik van 35 tot 100 dB, knop naar rechts voor een bereik van 80 tot 130 dB.

Het apparaat meet continue als hij aanstaat. Om het maximale niveau van een meting op te roepen kan de HOLD knop (6) ingedrukt worden. In de display verschijnt MAX en zal de hoogste waarde die gemeten wordt, worden vastgehouden. Nogmaals HOLD indrukken zal het actuele geluidsniveau weer weergeven.

Als het batterijsymbool () in de display verschijnt, is het niveau van de batterijen te laag en moeten deze worden vervangen.

Telefoon: +31 (0)418 575080
www.vosinstrumenten.nl
info@vosinstrumenten.nl

